


CP1020

Обнаружено повреждение системной области памяти (ошибка CRC).

Описание



Любое действие в «Панели управления Рутокен» (кроме выбора устройства) приводит к ошибке: "Обнаружено повреждение системной области памяти (ошибка CRC)".



Решение



Память Рутокена повреждена. Необходимо произвести его замену в той компании, в которой он был приобретен.

Если гарантийный срок на Рутокен еще не истек, замена производится бесплатно.