
RD1025

Код ошибки: 2388525606 (0x8e5e0226)

Описание

При установке драйверов на Windows XP Рутокен возникает ошибка: "Ошибка. Вызывающая функция: RTSC_Install_Driver_Package. Вызываемая функция: DriverPaskageInstall. Код ошибки: 2388525606 (0x8e5e0226)"



Причина

Указанная ошибка вызвана отсутствием необходимого в операционной системе необходимых обновлений.

Внимание

В связи с отказом компании Microsoft от поддержки операционной системы Windows XP, ссылка на сайт Microsoft для скачивания обновления, более недоступна.

Решение

Для решения сложившейся ситуации скачайте и запустите утилиту.

Перезагрузите компьютер и попробуйте установить "Драйверы Рутокен".