


# CP1020

Обнаружено повреждение системной области памяти (ошибка CRC).

## Описание

Любое действие в «Панели управления Рутокен» (кроме выбора устройства) приводит к ошибке: "Обнаружено повреждение системной области памяти (ошибка CRC)".



## Решение

Память Рутокена повреждена. Необходимо произвести его замену в той компании, в которой он был приобретен.

Если гарантийный срок на Рутокен еще не истек, замена производится бесплатно.