

MO1006

Рутокен S не работает на некоторых MacBook

На MacBook, оснащенных Touch ID и Touch Bar (с чипами безопасности T1 и T2) и/или на операционных системах macOS 10.14 Mojave и 10.15 Catalina с версией Драйверов Рутокен 1.0.4.1 не работает носитель Рутокен S.

Компанией Apple были внесены недекларируемые изменения, вследствие которых работа с моделью Рутокен S в macOS стала невозможна. Наши специалисты провели исследования изменений в новых версиях macOS и компьютерах Apple.

Установите последнюю версию [Драйверов Рутокен S для macOS](#), начиная с версии 1.0.5 драйверы решают эти проблемы.